



वडा नं. १ खौलेमा पर्ने बाटाको बाँधको फाउन्डेशन मिलाउँदै गरेको काम को चित्र ।



वडा नं. १ खौलेमा पर्ने बाटाको डीलको झाँडवाल लगाउँदै गरेको चित्र ।



वडा नं. १ खौलेमा पर्ने बाटो मर्मतको क्रममा झाँडवाल मिलाउँदै गरेको चित्र ।



वडा नं. १ खौलेमा पर्ने बाटाको डीलको झाँडवाल सम्पन्न पछिको चित्र ।



खौले देखि वडा कार्यालय सम्म बाटो मर्मत मा सहभागि भएका श्रमीक टोलिको चित्र ।



खौलेमा बाटो मर्मतका लागि मा जुटेका श्रमीक टोलि



खौले देखि वडा कार्यालय सम्म बाटो मर्मत मा हुंगा बोक्दै गरेका श्रमीक टोलिको चित्र



खौले देखि वडा कार्यालय सम्म बाटो मर्मत मा हुंगा बाट सम्पन्न भएको सोलिंग कार्य ।



खौले देखि वडा कार्यालय सम्म बाटो मर्मत मा वडा समिति बाट अनुगमन भएको चित्र ।



खौले देखि वडा कार्यालय सम्म बाटो मर्मत कार्य हुँदै गर्दा रोजगार संयोजक बाट अनुगमन भएको चित्र ।

